

عوامل پنهان در استفاده بهینه و افزایش طول عمر بوته های ریخته گری

علاوه بر نکات مهم در نحوه نصب و راه اندازی و مراقبت های توضیح داده شده در وبسایت این بازرگانی alishver.ir عوامل بسیار مهم پنهانی که اغلب نادیده گرفته می شوند نیز در طول عمر بوته های ریخته گری موثرند.

۱- ادوات و لباس کار

لباس کار، کفش ایمنی، دستکش ساق دار بلند نسوز، نقاب محافظ صورت، انبر های مناسب خط ریخته گری و تمامی ابزارهای کار بر کیفیت بهره برداری از بوته ریخته گری تاثیر می گذارند. کمبود هر کدام از لوازم بالا باعث خستگی و آشفتگی کارکنان خط ریخته گری شده و نگرانی آنها از آسیب های جسمانی باعث می شود که اول به فکر سلامتی خود باشند تا لوازم خط تولید برای مثال شمش های ریخته گری را از فاصله زیاد به درون کوره پرتاب می کنند.

۲- تهويه مناسب

هوакش مناسب جهت تهويه مناسب هوا در کارگاه ریخته گری، نبود هوакش مناسب به دليل عدم تهويه هوای آلوده باعث گیجی و خستگی کارکنان شده و این عامل خطاها انسانی در نگهداری بوته ریخته گری را افزایش میدهد.

۳- دمای مناسب کارگاه ریخته گری

چنچه هواهای داخل گرم باشد این عامل نیز باعث خستگی و عدم تمرکز فکری در کارکنان شده و باعث کم توجهی به ماشین الات و لوازم ریخته گری می گردد.

مخارج لوازم ایمنی و هزینه حفظ سلامتی محیط کارگاه در مقابل آسیب های واردہ به خط ریخته گری بسیار ناچیز بوده و رعایت انها باعث افزایش تولید و کیفیت محصول میگردد.