



بوته ریخته گری مخصوص قالکاری:

قالکاری که به صورت قالکاری نیز نوشته می شود به فرایند بازیافت فلزات گرانبها مانند طلا است و به معنی بازیابی طلا از زباله‌هایی است که ممکن است اثری از طلا در آن باشد.

قالکار سعی می کند طلا موجود را با ذوب خاک و زباله های کارگاه های طلا سازی در بوته ریخته گری مخصوص قالکاری جدا و استخراج نماید.

بوته ریخته گری مخصوص قالکاری باید تحمل حرارتی حدود ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد داشته باشد و خوشبختانه این بازرگانی با سفارش و واردات بوته های ریخته گری گرافیتی ایزو پرسینینگ با تحمل حرارتی بالای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد را در سایزهای مختلف برای شما عزیزان موجود کرده است.

اگر سوال خاصی در مورد نوع یا نحوه استفاده از بوته ریخته‌گری دارید، مشاوران این بازرگانی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.